

TỔNG CỤC HẬU CẦN
BỆNH VIỆN QUÂN Y 87

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVQY-TrB

Khánh Hòa, ngày tháng 11 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam.

Bệnh viện quân y 87/TCHC có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt Brivo 385.

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Văn Tuấn, Chủ nhiệm khoa, 0901972222, dinhluanhg@gmail.com.

3. Cách tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện quân y 87/TCHC, 78 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 11 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h ngày 22 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2024.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật	Địa điểm thực hiện
1	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện card dựng ảnh Nvidia Fx1800 PCIe Graphic Card	Lần	01	Card dựng ảnh Nvidia Fx1800 PCIe Graphic Card -Model: Quadro FX1800	Bệnh viện quân y 87
2	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện Board TGP	Lần	01	Board TGP -Mã hàng: 5406518	Bệnh viện quân y 87
3	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện quạt tản nhiệt cho Detector	Lần	01	Quạt tản nhiệt cho Detector	Bệnh viện quân y 87
4	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện Programmed kv control	Lần	01	Programmed kv control P/N: 5407237-3	Bệnh viện quân y 87
5	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện khối CPU HPZ800	Lần	01	CPU HPZ800 P/N: 5391136	Bệnh viện quân y 87
6	Dịch vụ sửa chữa thay thế bộ ổ cứng và cài đặt lại phần mềm hệ thống	Lần	01	Bộ HDD SAS 300GB, P/N: ST3300657SS	Bệnh viện quân y 87

TT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật	Địa điểm thực hiện
7	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện Bảng điều khiển trên gantry	Lần	01	P/N: 5413340	Bệnh viện quân y 87
8	Dịch vụ sửa chữa thay thế linh kiện nguồn cấp cho board PKDAS FUSE	Lần	01	Board PKDAS FUSE -Model:uMP1T-S2W-S2W-S2W-S2Q-S2Q-S2L-B1 -B-406	Bệnh viện quân y 87

* **Lưu ý:** Thông số kỹ thuật mang tính chất tham khảo, các công ty có thể chào hàng theo danh mục hàng hóa và các thông số kỹ thuật của hàng hóa có thể sử dụng được đối với máy chụp CLVT 16 lát cắt Brivo 385./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TrB. T03.

GIÁM ĐỐC

Đại tá Trần Mạnh Hà